



Ø Mandrins	A	B	C	D	E	F	G	références sur stock		références sur demande	
								3 mors	3 M fraisés 120°	4 mors	4 M fraisés 90°

### pour mandrins A.C.M.

110	18	43	44	6,2	8,8	6,4	6	1301130013A00	1301130013A15	1301130014A00	1301130014A40
160	20	48	61	8,2	11	8	6	1301230013A00	1301230013A15	1301230014A00	1301230014A40
180	24	53	68	8,2	13	8	6	1301270013A00	1301270013A15	1301270014A00	1301270014A40
210	29	68	85	10,2	17	9,5	8	1301330013A00	1301330013A15	1301330014A00	1301330014A40
260	34	78	101	10,2	17	11,5	8	1301430013A00	1301430013A15	1301430014A00	1301430014A40
300	34	78	108	13,2	17	12,7	10	1301510013A00	1301510013A15	1301510014A00	1301510014A40
380	38	88	135	13,3	20	15,8	10	1301670013A00	1301670013A15	1301670014A00	1301670014A40
480	46	98	162	14,3	24,5	15,6	10	1301720013A00	1301720013A15	1301720014A00	1301720014A40
600	46	98	162	14,3	24,5	15,6	10	1301750013A00	1301750013A15	1301750014A00	1301750014A40

### pour mandrins AMESTRA

160	23	58	65	8,5	15	8,1	7	1302230013A00	1302230013A15	1302230014A00	1302230014A40
200-215	28	58	78	10	16	9	8	1302310013A00	1302310013A15	1302310014A00	1302310014A40
250	33	68	96	12	19	10	8	1302410013A00	1302410013A15	1302410014A00	1302410014A40
250	33	68	96	12	19	10	10	1302410113A00	1302410113A15	1302410114A00	1302410114A40
300-315	38	78	108	12	21	11	10	1302510013A00	1302510013A15	1302510014A00	1302510014A40
350 à 400	38	88	135	12	21	11	10	1302610013A00	1302610013A15	1302610014A00	1302610014A40
500	42	98	161	14	28	13,25	12	1302730013A00	1302730013A15	1302730014A00	1302730014A40
600	50	98	161	14	35	13,25	12	1302750013A00	1302750013A15	1302750014A00	1302750014A40

### pour mandrins BANI

135	15,7	48	57	8,35	8	6,2	6	1304180013A00	1304180013A15	1304180014A00	1304180014A40
165	19,65	48	65	9,35	9,5	7,25	7	1304240013A00	1304240013A15	1304240014A00	1304240014A40
215	21,6	58	78	10,5	10,8	8,2	8	1304340013A00	1304340013A15	1304340014A00	1304340014A40